

① ガラス清掃(泥落とし)



②養生



③ ガラス清掃(シリコンオフ清掃)



④ ガラス清掃(コンパウンド研磨)



⑤ ガラス清掃(コンパウンド拭き取り)



⑥ 下地処理




⑦ コーティング






検証方法：放射温度計にて未施工ガラスと施工済みガラスの温度を計測する  
 (※外気温：24°C、天気：晴れ)

<未施工ガラス>



27.0°C

<施工済ガラス>



42.0°C

塗膜で熱を吸収して室内に侵入する熱を大幅に軽減します。  
 紫外線もカットします。